



Hätten Sie's gewusst ?


Jedes Bild aus unserer ACL-Weihnachts-News hat seine eigene Geschichte. Dieser liegt zumeist eine praktische Fragestellung aus unserem Laboralltag zugrunde. So wurden z.B. Ablagerungen auf Leiterplatten oder auch Korrosionsauslöser auf Stahlbauteilen dokumentiert. Die Bilder zeigen, dass unsere auch so trockene Laborarbeit im Hinblick auf die Ästhetik dennoch schöne Momente zu bieten hat.




Wald: Belagsspur Zinnionenwanderung



Weihnachtsbaum: Dendriten (Baum) und Schwerseigerungen (Kugel) in Aluminiumguss



Strohsterne: Bleijodidkristalle



Geschenke: Kochsalzkristalle



Schweinegrippevirus: Calciumphthalatkristall



Feuerwerk: Bleijodidkristalle

Und ? Hätten Sie's gewusst ?